




Einbausituation Teil 2



Einbausituation Teil 1



Art.Nr.	DIAM	$\varnothing F1$	$\varnothing F2$	FB	FH
60840	50	51,5±0,7	45,0	13,1±1,0	37±0,5
60841	75	76,0±0,8	66,0	11,1±0,8	37±0,5
60842	110	111,0±1,2	101,0	9,0±0,7	37±0,5

2020 Reinking Wir behalten uns technische Änderungen vor
We reserve technical modifications

M.C.L. Gummiverarbeitung
Gutenbergstr. 12-14
49377 Vechta

GA-Manschette
mit Verbindung Gussrohr und HTUG

