



Einbausituation Teil 1



Einbausituation Teil 2

Art. Nr.	DN	$\varnothing F1$	$\varnothing F2$	FB	FH
840	50	51,5±0,7	45,0	13,1±1,0	37±0,5
841	70	76,0±0,8	66,0	11,1±0,8	37±0,5
842	100	111,0±1,2	101,0	9,0±0,7	37±0,5



2016 Reinking

Wir behalten uns technische Änderungen vor  
We reserve technical modifications



M.O.L. Gummiwerarbeitung  
Gutenbergrstr. 12-14  
49377 Vechta

GA-Manschette  
mit Verbindung Gußrohr und HTUG